



BIẾN TẦN



Điện trở hãm (tùy chọn)



SƠ ĐỒ KẾT NỐI BOB-MACH3_LPT ĐIỀU KHIỂN 5 TRỤC



Bộ đổi nguồn
Vào: 220VAC
Ra: 24~48VDC



Ghi chú: - Chân EN+ và EN- có thể không cần nối dây (không sử dụng chức năng khóa động cơ)

Bộ đổi nguồn
Vào: 220VAC
Ra: 24VDC

+24V
GND
AV (0~10V)
GND

Rút bỏ Jump để P17
điều khiển trục B

Công tắc bật/tắt trục chính bằng tay

