

USB口

J11:短接为USB供电方式

输入端口4	IN4	1
输入端口5	IN5	9
输出端口4	OUT4	2
输出端口5	OUT5	10
		3
外供电5V+	+5V	4
	GND	12
外供电5V+	+5V	5
	GND	13
		6
X轴方向信号	DIR+(X)	14
X轴脉冲信号	PUL+(X)	15
脱机脚踏端口	REMARK	8

光纤模式：供电&I/O口

MODEL:IPG_CO2_64BIT

光纤卡模式

32位/64位系统通用

JP10:2/3短接：光纤卡模式

光纤激光器信号接口

CON1

1	CLK-
9	CLK+
2	SY-
10	SY+
3	X-
11	X+
4	Y-
12	Y+
5	
13	
6	
14	
7	
15	
8	

数字振镜接口