

USB口

MODEL:IPG_CO2_64BIT

CO2卡模式

32位/64位系统通用

J11:短接为USB供电方式

输入端口4	IN4	1
输入端口5	IN5	9
首脉冲抑制	OKILL	2
CO2出光号	PWM+	10
	LASER+	3
输出端口5	OUT5	11
外供电5V+	+5V	4
	GND	12
外供电5V+	+5V	5
	GND	13
		6
X轴方向信号	DIR+(X)	14
		7
X轴脉冲信号	PUL+(X)	15
脱机脚踏端口	REMARK	8

CO2模式：供电&I/O口

JP10:1/2短接：CO2卡模式

JP4:1/2短接，LASER高电平出光
JP4:2/3短接，LASER低电平出光

CON1

1	CLK-
9	CLK+
2	SY-
10	SY+
3	X-
11	X+
4	Y-
12	Y+
5	
13	
6	
14	
7	
15	
8	

数字振镜接口